

MEJORAS CON LA EMISIÓN DE BONOS DE 2018 *



Área de articulación de Arvada

- Construir una instalación nueva en la misma propiedad
- Expandir con adición
- Remodelar el interior del edificio
- Adiciones / renovaciones para programas
- Acomodar el crecimiento en la población
- Retirar los edificios modulares
- Actualización de cámaras de seguridad cerraduras
- Proteger las entradas y la ubicación de las oficinas
- Puertas exteriores nuevas, más seguras
- Ventanas más seguras y de mayor eficiencia energética
- Actualizar la tecnología existente
- Mejoras a las áreas aljardinadas y los campos deportivos
- Actualizar la pintura interior y los revestimientos de las paredes
- Actualizar el cableado y los revestimientos de plomería y las tuberías
- Actualizar los sistemas de calefacción y mejorar de las ventanas
- Reparar y actualizar el aislamiento, las molduras y los alfitegras
- Pintura nueva para proteger el exterior
- Mejoras a la cocina comercial
- Mejoras al estacionamiento y las veredas
- Cambiar el equipo del patio de recreo envejecido
- Cambiar el mobiliario envejecido
- Cambiar los suelos de alfombra y azulejo envejecidos
- Cambiar las particiones móviles
- Cambiar los lavabos en los salones de clase, las estanterías y las librerías envejecidas
- Sustituir la iluminación interior con sistemas LED envejecidos
- Cambiar los techos interiores
- Cambiar el techo exterior deteriorado

	Construir una instalación nueva en la misma propiedad	Expandir con adición	Remodelar el interior del edificio	Adiciones / renovaciones para programas	Acomodar el crecimiento en la población	Retirar los edificios modulares	Actualización de cámaras de seguridad cerraduras	Proteger las entradas y la ubicación de las oficinas	Puertas exteriores nuevas, más seguras	Ventanas más seguras y de mayor eficiencia energética	Actualizar la tecnología existente	Mejoras a las áreas aljardinadas y los campos deportivos	Actualizar la pintura interior y los revestimientos de las paredes	Actualizar el cableado y los revestimientos de plomería y las tuberías	Actualizar los sistemas de calefacción y mejorar de las ventanas	Reparar y actualizar el aislamiento, las molduras y los alfitegras	Pintura nueva para proteger el exterior	Mejoras a la cocina comercial	Mejoras al estacionamiento y las veredas	Cambiar el equipo del patio de recreo envejecido	Cambiar el mobiliario envejecido	Cambiar los suelos de alfombra y azulejo envejecidos	Cambiar las particiones móviles	Cambiar los lavabos en los salones de clase, las estanterías y las librerías envejecidas	Sustituir la iluminación interior con sistemas LED envejecidos	Cambiar los techos interiores	Cambiar el techo exterior deteriorado	
Arvada High School		●	●	●			●	●		●	●						●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	
Arvada K-8			●	●			●	●		●				●								●		●		●		●
Fitzmorris Elementary School							●	●		●			●					●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Foster Elementary School	●	●			●		●	●	●	●				●	●				●	●	●			●	●	●	●	●
Hackberry Hill Elementary School							●	●		●			●	●			●	●							●			
Lawrence Elementary School		●					●	●		●		●	●	●				●	●			●		●	●	●	●	●
North Arvada Middle School				●			●	●		●	●			●				●	●		●	●		●	●	●	●	●
Peck Elementary School		●					●	●	●	●				●				●	●		●	●	●		●	●	●	●
Secrest Elementary School							●	●	●	●		●	●	●			●	●						●	●	●	●	●
Swanson Elementary School					●		●	●		●			●						●	●	●	●		●	●	●	●	●
Thomson Elementary School							●	●		●			●	●				●	●		●	●	●	●	●	●	●	●

*Conforme al Plan de Mejoras a los Activos Fijos. Sujeto al alcance del proyecto.

Mejoras a Swanson Elementary School

- Remodelar el interior del edificio.
- Actualizar las cámaras de seguridad y el herraje de seguridad de las puertas de los salones de clase.
- Asegurar los vestíbulos, entradas y ubicación de la oficina del edificio.
- Actualizar la tecnología existente para el aprendizaje de los estudiantes.
- Actualizar el cableado y paneles eléctricos envejecidos, y mejorar la capacidad.
- Cambiar:
 - el mobiliario deteriorado de la biblioteca;
 - los suelos de alfombra y azulejo envejecidos;
 - los armarios de los lavabos en los salones de clase, las estanterías superiores y las librerías envejecidos;
 - la iluminación interior con sistemas LED de eficiencia energética;
 - el equipo del patio de recreo envejecido;
 - los techos interiores envejecidos;
 - el techo exterior deteriorado.



Antigüedad: 54 años (construida en 1964)
Superficie en pies cuadrados: 54,462

Estudiantes matriculados: 339

ESTADO DEL EDIFICIO:
MALO

FCI: 38.1%

El Índice de Estado de la Instalación (FCI por su sigla en inglés) es una medida del estado físico del interior, del exterior y del terreno de la escuela.

En buen estado: menos de 10%
En estado aceptable: Del 11% al 30%
En mal estado: más del 30%

Costo estimado de las mejoras propuestas: \$3,273,650. Sujeto a cambios conforme al alcance del proyecto final.