

MEJORAS CON LA EMISIÓN DE BONOS DE 2018 *



Área de articulación de Chatfield

Construir una instalación nueva en la misma propiedad
 Expandir con adición
 Remodelar el interior del edificio
 Adiciones / renovaciones para programas
 Acomodar el crecimiento en la población
 Retirar los edificios modulares
 Actualización de cámaras cerraduras
 Proteger las entradas y Puertas exteriores nuevas y de seguridad y ubicación de las oficinas energética
 Ventanas más seguras y de mayor eficiencia
 Actualizar la tecnología existente
 Mejoras a las áreas al aire libre y los campos deportivos
 Actualizar la pintura interior y las paredes
 Actualizar el cableado y los revestimientos de plomería y las tuberías
 Actualizar los sistemas de calefacción y mejorar de las ventanas
 Reparar y actualizar el aire acondicionado, la pintura nueva para proteger el exterior
 Mejoras a la cocina comercial
 Mejoras al estacionamiento y las veredas
 Cambiar el equipo del patio de recreo envejecido
 Cambiar el mobiliario envejecido
 Cambiar los suelos de alfombra y azulejo envejecidos
 Cambiar las particiones móviles
 Cambiar los lavabos en los salones de clase, las exanimerías y las librerías envejecidas
 Sustituir la iluminación interior con sistemas LED envejecidos
 Cambiar los techos interiores
 Cambiar el techo exterior deteriorado

	Construir una instalación nueva en la misma propiedad	Expandir con adición	Remodelar el interior del edificio	Adiciones / renovaciones para programas	Acomodar el crecimiento en la población	Retirar los edificios modulares	Actualización de cámaras cerraduras	Proteger las entradas y Puertas exteriores nuevas y de seguridad y ubicación de las oficinas energética	Ventanas más seguras y de mayor eficiencia	Actualizar la tecnología existente	Mejoras a las áreas al aire libre y los campos deportivos	Actualizar la pintura interior y las paredes	Actualizar el cableado y los revestimientos de plomería y las tuberías	Actualizar los sistemas de calefacción y mejorar de las ventanas	Reparar y actualizar el aire acondicionado, la pintura nueva para proteger el exterior	Mejoras a la cocina comercial	Mejoras al estacionamiento y las veredas	Cambiar el equipo del patio de recreo envejecido	Cambiar el mobiliario envejecido	Cambiar los suelos de alfombra y azulejo envejecidos	Cambiar las particiones móviles	Cambiar los lavabos en los salones de clase, las exanimerías y las librerías envejecidas	Sustituir la iluminación interior con sistemas LED envejecidos	Cambiar los techos interiores	Cambiar el techo exterior deteriorado	
Bradford K-8 North							•	•				•							•	•				•		
Bradford K-8 South							•	•				•	•							•				•		
Chatfield High School			•	•			•	•		•		•	•		•					•			•	•		
Coronado Elementary School			•				•	•				•	•			•				•	•		•	•	•	•
Deer Creek Middle School							•	•			•	•	•								•	•	•	•	•	•
Falcon Bluffs Middle School							•	•			•	•	•							•			•			
Mortensen Elementary School							•	•				•									•	•				
Shaffer Elementary School							•	•	•			•	•							•	•	•		•		
Stony Creek Elementary School							•	•	•			•	•							•	•	•		•	•	•
Ute Meadows Elementary School							•	•	•		•	•	•							•	•		•	•	•	•

* Conforme al Plan de Mejoras a los Activos Fijos. Sujeto al alcance del proyecto.

Mejoras a Shaffer Elementary School

- Retirar los edificios modulares.
- Actualizar las cámaras de seguridad y el herraje de seguridad de las puertas de los salones de clase.
- Asegurar los vestíbulos, entradas y ubicación de la oficina del edificio.
- Actualizar la tecnología existente para el aprendizaje de los estudiantes.
- Actualizar el cableado y paneles eléctricos envejecidos, y mejorar la capacidad.
- Actualizar el equipo de calefacción y aire acondicionado, la grifería y la instalación de tuberías envejecidos.
- Cambiar:
 - el equipo del patio de recreo envejecido;
 - las particiones móviles con particiones nuevas e insonorizantes;
 - la iluminación interior con sistemas LED de eficiencia energética;
 - los suelos de alfombra y azulejo envejecidos.



Antigüedad: 20 años (construida en 1998)
Superficie en pies cuadrados: 53,368

Estudiantes matriculados: 514

ESTADO DEL EDIFICIO:
ACEPTABLE

FCI: 13.4%

El Índice de Estado de la Instalación (FCI por su sigla en inglés) es una medida del estado físico del interior, del exterior y del terreno de la escuela.

En buen estado: menos de 10%
En estado aceptable: Del 11% al 30%
En mal estado: más del 30%

Costo estimado de las mejoras propuestas: \$924,001. Sujeto a cambios conforme al alcance del proyecto final.